

# IG Albatros – Plan- und Bilderarchiv

Das Plan- und Bilderarchiv umfasst Segelflugzeugpläne und Fotopacks, vor allem von schweizerischen Konstruktionen.

Gegen Übernahme der Selbstkosten plus Versandkosten versorgen wir interessierte Personen mit Unterlagen.

Beat Galliker, Archivar, Mail [beat.galliker@bluewin.ch](mailto:beat.galliker@bluewin.ch) / Tel 041 448 02 54

		X = vorhanden																			
		Fotos	Fotopack	Risse	Msst 1:x	Rumpfplan	Msst 1:x	Spanten	Msst 1:x	Seitenleitwerk	Msst 1:x	Höhenleitwerk	Msst 1:x	Flügelplan	Msst 1:x	Hauptholm	Msst 1:x		Modellplan	Msst 1:x	
<b>A. Schweizerische Konstruktionen</b>																					
<b>Moswey III</b>	G. Müller	X	X	X	20	X	5			X	5	X	5	X	5					Zeichnung G. Müller	
<b>Moswey III</b>	G. Müller																	X	3,5	Plan G. Staub	
<b>Moswey 4</b>	G. Müller	X	X	X	50	X	18	X	2											Zeichnung G. Müller	
<b>Moswey 4a</b>	G. Müller	X	X	X	36	X	18	X	2											Zeichnung G. Müller	
<b>S 5</b>	J. Spalinger	X		X	20	X	24			X	24	X	24	X	20				X	24	Zeichnung F. Fischer
<b>S 8</b>	J. Spalinger	X			40	X	40			X	40									Zeichnung F. Fischer	

		Fotos	Fotopack	Risse	Msst 1:x	Rumpfolan	Msst 1:x	Spanten	Msst 1:x	Seitenleitwerk	Msst 1:x	Höhenleitwerk	Msst 1:x	Flügelplan	Msst 1:x	Hauptholm	Msst 1:x		Modellplan	Msst 1:x
<b>X</b> = vorhanden																				
<b>S 9</b>	J. Spalinger	X				X	10			X	10	X	10	X	10			X	10	Zeichnung J. Spalinger
<b>S 10 Züri vogel</b>	J. Spalinger	X		X	40	X	10			X	10	X	10	X	10					Zeichnung J. Spalinger
<b>S 11</b>	J. Spalinger	X		X	36			X	5					X	25					Zeichnung J. Spalinger
<b>S 11-Projekt</b> (Schulgleiter)	J. Spalinger					X	5	X	5											Zeichnung J. Spalinger
<b>S 12</b>	J. Spalinger	X		X	100	X	10			X	5			X	10					Zeichnung J. Spalinger
<b>S 14</b>	J. Spalinger	X		X	50			X	5	X	5	X	5							Zeichnung J. Spalinger
<b>S 15k</b>	J. Spalinger	X		X	150	X	15	X	7,5	X	5	X	5	X	20					Zeichnung J. Spalinger
<b>S-Kranich 1932/35</b>	J. Spalinger	X		X	50	X	10			X	10	X	10	X	20					Zeichnung J. Spalinger
<b>S-Kranich 1941/45</b>	J. Spalinger	X	X			X	10			X	10	X	10	X	20					Zeichnung J. Spalinger
<b>S 16k</b>	J. Spalinger	X		X	30	X	15	X	7,5			X	5	X	10					Zeichnung J. Spalinger
<b>S 17</b>	J. Spalinger	X		X	30	X	10													Zeichnung J. Spalinger
<b>S 18 I</b>	J. Spalinger	X		X	42	X	14	X	5	X	5	X	5			X	30			Zeichnung J. Spalinger
<b>S 18 II</b>	J. Spalinger	X	X	X	29	X	5	X	5	X	5	X	5	X	5	X	10			Zeichnung J. Spalinger
<b>S 18 IIT Chouca</b>	J. Spalinger	X		X	30	X	14	X	5	X	5	X	5	X	5	X	10			Zeichnung J. Spalinger
<b>S 18 II / S 18 IIT Chouca</b>	J. Spalinger																	X	5	Zeichn. Schmitter/Fischer
<b>S 18 III</b>	J. Spalinger	X	X	X	29	X	5	X	5	X	5	X	5	X	5	X	10			Zeichnung J. Spalinger



<b>X = vorhanden</b>		<b>Fotos</b>	<b>Fotopack</b>	<b>Risse</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Rumpfplan</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Spanten</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Seitenleitwerk</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Höhenleitwerk</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Flügelplan</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Hauptholm</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Modellplan</b>	<b>Msst 1:x</b>	
<b>Spyr Va HB-509</b>	A. Hug	X	X																	
<b>WF 7</b>	W. Farner	X	X	X	50	X	10	X	5	X	10	X	10	X	10			X	10	Zeichnung A. Hug
<b>B. Weitere Typen</b>																				
<b>Allievo Pavullo 1940</b>	L. Teichfuss			X	--	X	8,6			X	8,6	X	8,6	X	13	X	13			schlechte Qualität
<b>Borea 1940</b>	L. Teichfuss			X	42	X	5	X	---	X	7	X	7	X	7					Werkzechn. / F. Fischer
<b>Condor IV</b>	Dittmar	X	X	X	25	X	20			X	5	X	5	X	30					Schmetz
<b>ES 49</b>	Schneider	X	X	X	44	X	10	X	5	X	10	X	10			X	10			Werkzeichnung / FMT

		X = vorhanden																		
		Fotos	Fotopack	Risse	Msst 1:x	Rumpfplan	Msst 1:x	Spanten	Msst 1:x	Seitenleitwerk	Msst 1:x	Höhenleitwerk	Msst 1:x	Flügelplan	Msst 1:x	Hauptholm	Msst 1:x		Modellplan	Msst 1:x
<b>Foka 4 SZD-24</b>	SZD	X	X	X		X	2					X	2	X	2					Zeichnung SZD
<b>Gafanfoto I.P.T. 1</b>	Brasil. Konstruktion	X		X	50	X	5	X	5	X	6	X	6	X	25	X	25			Schulgleiter
<b>Gö 1 Wolf</b>	W. Hirth	X	X	X	50	X	15	X	4	X	7,5	X	7,5	X	24	X				Werkzeichnung
<b>Grunau Baby IIa</b>	E. Schneider	X	X	X	25	X	5	X	5	X	5	X	5	X	10	X	10			Zeichnung E. Schneider
<b>Grunau Baby IIb (Nord 1300)</b>	E. Schneider	X	X	X	60	X	30	X	30			X		X		X				Zeichnung Nord
<b>Grüne Post</b>		X	X	X	50	X	15	X	10	X	5	X	10	X	17	X	17			Zeichnung A. Lippisch
<b>H17a (Gö 5)</b>	W. Hütter	X		X	36	X	10	X	20	X	5	X	5	X	10'	X	14			Zeichnung Hütter
<b>H17b</b>	W. Hütter – E. Hänle	X	X	X	50	X	10	X	10	X	10	X	10	X	15	X	15			Zeichnung Hütter-Hänle
<b>H28</b>	W. Hütter	X	X	X	38	X	15	X	5	X	5	X	5	X	10	X	15			Zeichnung W. Hütter
<b>Hol's der Teufel</b>	A. Lippisch	X	X	X	50	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10			Zeichnung H. Jacobs
<b>Ka 1 Rhönlaus</b>	H. Jacobs	X		X	25	X	10	X	5			X	5	X	10	X	10			Zeichnung H. Jacobs

		Fotos	Fotopack	Risse	Msst 1:x	Rumpfplan	Msst 1:x	Spanten	Msst 1:x	Seitenleitwerk	Msst 1:x	Höhenleitwerk	Msst 1:x	Flügelplan	Msst 1:x	Hauptholm	Msst 1:x		Modellplan
<b>X</b> = vorhanden																			
<b>Ka 4 Rhönlerche</b>	H. Jacobs	X	X	X	25	X	20			X	5	X	10	X	30				Zeichnung Schleicher
<b>Ka 6BR / Ka 6CR</b>	R. Kaiser	X	X	X	10	X	10	X	2,5			X	2,5						Zeichnung Schleicher
<b>Ka 7 Rhönadler</b>	H. Jacobs	X	X	X	53	X	20			X	5,3	X	5,3	X	20				Zeichnung Schleicher
<b>Minimoa Gö 3</b>	W. Hirth	X	X	X	38	X	18	X	5	X	5	X	5	X	?				Zeichn. Schempp-Hirth
<b>Mucha 100 SZD-12</b>	SZD	X	X	X	20	X	5			X	2,5	X	2,5	X	10				Zeichnung SZD
<b>Mucha Standard SZD-22</b>	SZD	X	X	X		X	10	X	2					X	10	X	10		Zeichnung SZD
<b>Rhönbussard</b>	H. Jacobs	X		X	32	X	10	X	2	X	10	X	10	X	30	X	20		Zeichnung DFS
<b>RRG Zögling (Northrop 1928)</b>	A. Lippisch	X		X	80	X	24			X	24								amerikanische Unterlagen
<b>Sant. Ambrogio II</b>	DGTL	X		X	20	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10				Zeichnung DGTL
<b>SG 38</b>	Schneider	X	X	X	26	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10	X	10		Werkzeichnung

		<b>X = vorhanden</b>																		
		<b>Fotos</b>	<b>Fotopack</b>	<b>Risse</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Rumpfplan</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Spanten</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Seitenleitwerk</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Höhenleitwerk</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Flügelplan</b>	<b>Msst 1:x</b>	<b>Hauptholm</b>	<b>Msst 1:x</b>		<b>Modellplan</b>	<b>Msst 1:x</b>
<b>Stamer-Lippisch Zögling</b>	Stamer-Lippisch	X		X	50	X	20	X	5	X	20	X	20	X	20	X	20			Zeichn. Stamer-Lippisch
<b>Weihe /Weihe 50</b>	DFS- H. Jacobs	X		X	50	X	25	X	5	X	10	X	25	X	25	X	25			Zeichnung DFS
<b>Wright Glider 1902</b>	Gebr. Wright			X	60	x	12			x	12	x	12	x	12					amerikanische Unterlagen
<b>Astir CS</b>	Grob			X	20															Zeichnung Grob
<b>Astir CS 77</b>	Grob			X	20															Zeichnung Grob
<b>Jeans Astir</b>	Grob			X	20															Zeichnung Grob
<b>Astir G-102</b>	Grob			X	20															Zeichnung Grob
<b>Twin Astir</b>	Grob			X	20															Zeichnung Grob